

Порядок организации коммерческого учета¹

Для вновь вводимых измерительных комплексов (ИК)

1. Согласование места установки ИК, схемы подключения прибора учета и метрологических характеристик ИК с сетевой организацией (ООО «Горсети»).
2. Установка ИК.
3. Письменная заявка в адрес гарантирующего поставщика (ПАО «Томскэнергосбыт») или сетевой организации (ООО «Горсети») на допуск ИК.
4. Совместный допуск ИК в назначенную гарантирующим поставщиком (ПАО «Томскэнергосбыт») или сетевой организацией (ООО «Горсети») дату. Процедура допуска может быть проведена только в присутствии собственника энергопринимающего устройства или его уполномоченного представителя.

Для существующих ИК

1. Согласование места установки ИК, схемы подключения прибора учета и метрологических характеристик ИК с сетевой организацией (ООО «Горсети»)².
2. Письменное уведомление гарантирующего поставщика (ПАО «Томскэнергосбыт») или сетевой организации (ООО «Горсети») о демонтаже (замене, ремонта, поверки) существующего ИК, в целях его проверки и снятия пломб сетевой организацией (ООО «Горсети»).
3. Замена/установка ИК.
4. Письменная заявка в адрес гарантирующего поставщика (ПАО «Томскэнергосбыт») или сетевой организации (ООО «Горсети») на допуск ИК.
5. Совместный допуск ИК в назначенную гарантирующим поставщиком (ПАО «Томскэнергосбыт») или сетевой организацией (ООО «Горсети») дату. Процедура допуска может быть проведена только в присутствии собственника энергопринимающего устройства или его уполномоченного представителя.

¹ Порядок определен для действующих электроустановок

² Данный пункт выполняется, если изменяется место установки ИК или его метрологические характеристики